

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 15/11/2023.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE




Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Perugia 16/11/2019



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO


Effettuato in data 16/11/2019



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Corciano**
- Via: **Michelangelo – Loc. Mantignana – Campo “A.R.C.S. MANTIGNANA”** - Prov. Perugia
- Ente Proprietario: **Comune di Corciano**
- Soggetto Gestore Impianto: **SCUOLA CALCIO MONTEMALBE ELLERA**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione con la Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **SCUOLA CALCIO MONTEMALBE ELLERA (Settore Giovanile)**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **102.10** ; larghezza mt **60.30** ;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord-ovest (lato lungo) **mt 8.00**; nord-est (lato corto) **mt 4.10/4.25**;

sud-est (lato lungo) **mt 2.30/2.40**; sud-ovest (lato corto) **mt 3.95/4.00**;

uguale

livello _____ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2.80**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale e graminacee**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7.32**; altezza mt. **2.43 / 2.44**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
- dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica H = 6.00 m (di cui 2.25 rete metallica e 3.75 rete plastificata) nei lati dietro le porte, ovvero nord-est e sud-ovest, H= 2.25 m (tutta metallica) nei lati più lunghi, ovvero nord-ovest e sud-est;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:
- Nella parte sud-ovest del campo (dietro la porta) la rete plastificata deve essere risistemata. Per quanto riguarda l' accesso dei mezzi di soccorso è consentito attraverso un cancello nella parte sud-ovest: dimensioni largh. ml. 3.81, altezza libera;

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 11.06 docce n. 2 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Locale: n. 1; mq. 32.94 docce n. 6; WC n. 1; lavabi n. 2;
turca n.1 ; orinatoio n.1;
 - squadra Ospite: n. 1; mq. 32.94 docce n. 6; WC n. 1; lavabo n. 2;
turca n. 1 ; orinatoio n. 1 ;
- c) serramenti e protezioni: **in alluminio;**
- d) locali per altri usi: **magazzino n. 2 - ufficio**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni;**
- g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **sud-ovest:**
Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;
(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**
(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: **ubicato all'interno del complesso della zona dei spogliatoi ed è accessoriato di: 2 docce e un W.C. Con lettino e medicinali.**
- b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: no
Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza dei lati nord-ovest ; sud-est e nord-est.**

7) ALTRE ATTREZZATURE: Non è presente l'impianto di illuminazione.

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

