


Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 03/09/2023.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO



Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE



Arch. Lanfranco Rossi



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 04/09/2019



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Panicale – CAMPO A**
- Via: **Pievaiola – Loc. Tavernelle - Prov. Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Panicale**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. TAVERNELLE CALCIO**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. TAVERNELLE CALCIO**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **105.40** ; larghezza mt **64.08** ;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord- ovest (lato corto) **mt 25.00/35.00**; nord- est (lato lungo) **mt 13.50/14.00**;

sud – est (lato corto) **mt 20.70/21.00**; sud - ovest (lato lungo) **mt 14.00/16.20**;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 4.50**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.34 / 2.35**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **Yuta**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica H=2.20 m**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello nella parte sud-est del campo: dimensioni largh. ml. 3.40 (due ante), altezza libera. Ingresso al campo con doppio cancello largh. ml. 3.45 (due ante), altezza libera.**

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura**;
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 2 ; **mq. 6.63** docce n. 1 ; WC n. 1 ; lavabo n. 1 ;
 - squadra Locale: n. 1 ; **mq. 25.80** docce n. 10 ; WC n. 1 ; lavabi n. 2 ; turca n. 1 ; WCH n. 1
 - squadra Ospite: n. 1 ; **mq. 40.64** docce n. 10 ; WC n. 1 ; lavabo n. 1 ; WCH n. 1 ;
 - infermeria: n. 1 ; mq. 11.61 lavabo n. 1 ; WCH n. 1 ; doccia H. n. 1 ;

c) serramenti e protezioni: **alluminio**;

d) locali per altri usi: **magazzino**

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni**;

g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **sud-ovest (zona piscina)** :

Ubicato all'esterno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile. Accesso agli spogliatoi per atleti schermato.**

5) LOCALE SANITARIO

- a) **Letto con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**
- b) altre osservazioni: **Impianto dotato di defibrillatore, con personale addetto all'utilizzo**

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: **si**

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato sud-ovest**

7) ALTRE ATTREZZATURE: Impianto di illuminazione.

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

